

Инструкция по сборке


RIVA

Фабрика офисной мебели.

Подставка под монитор А.ПМ-1

Габаритные размеры:

Ширина 550мм Глубина 550мм Высота 100мм



1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Горизонт	550	550	22	1
2	Стойка	81	431	18	2

Первый размер детали указывает на направление текстуры.


В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
3		Стяжка эксцентр. 18мм	4
4		Шкант 8x30 мм	4
5		Заглушка эксцентр. пластиковая	4


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

5. Последовательность сборки.



Для сборки изделия необходима отвертка. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и загрязнения мебели.

Рис.1



1. Вверните штоки эксцентриковых стяжек в горизонт. Вставьте шканты в глухие отверстия в горизонте. Вставьте эксцентрики во все глухие отверстия диаметром 15 мм.
2. Соедините между собой все детали конструкции, так чтобы фурнитура попала в ответные отверстия в стойках. Поверните эксцентрики по часовой стрелке на 180°, установите пластиковые заглушки на торцы эксцентриков.